

# JIS 機械部品集点数表

M-Draf Sprit 版

ガス管				21 点
タップ	断面			40 点
	平面			40 点
ナット	アイナット			13 点
	ばね座金			13 点
	蝶ナット			26 点
	転り軸受			38 点
	六角ナット	1 種		44 点
		3 種		44 点
		ばね座金		23 点
ねじ	アイボルト			14 点
	ねじ先			40 点
	管用ねじ	テーパ		20 点
		平行		29 点
		皿小ねじ		17 点
		十字穴付	さら小ねじ	12 点
			ハ イント 小ねじ	12 点
			丸さら小ねじ	12 点
		六角穴付	SW	18 点
			ボルト	22 点
			座金付	18 点
			頭部	22 点
		六角穴付止めねじ	くぼみ先	11 点
			とがり先	11 点
			平先	11 点
			棒先	9 点
ベアリング	アンギュラ	7000		32 点
		7200		32 点
		7300		32 点
		7900		32 点
	スラスト			121 点
	ミニチュア	600		43 点

		BC		15 点
		FL		39 点
		FLBC		12 点
	円筒ころ	200		34 点
		300		32 点
		400		22 点
		1000		42 点
		2200		33 点
		2300		31 点
	深溝	60		14 点
		6000		43 点
		6200		33 点
		6300		33 点
		6400		22 点
		6700		7 点
		6800		46 点
		6900		46 点
		16000		39 点
モーター	全閉外扇	全閉外扇		12 点
		立形		2 点
記号	その他			9 点
	幾何公差			19 点
	筋目記号			6 点
	空気圧			20 点
	面の指示			6 点
	溶接記号			15 点
継手	T	径違い		68 点
		同径		19 点
	エルボ	45°		20 点
		90°		20 点
		180°		19 点
	キャップ			7 点
	ソケット			13 点
	ニップル	パレル		12 点
		径違い		20 点

		六角		11点
	ブッシュ			4点
	プラグ			11点
	フランジ	5kg		40点
		10kg		40点
	ユニオン			15点
	レジューサ	同心		53点
		偏心		53点
穴ぐり	キリ穴			34点
	断面			22点
	平面			22点
鋼材	H鋼			51点
	Iビーム			20点
	RIPチャンネル			24点
	アングル	等辺		39点
		不等辺		13点
	チャンネル			6点
	角パイプ			34点
	軌道レール			8点
座金	ばね座金			23点
	平座金			34点
軸	C型止輪	穴		64点
		軸		61点
	キー溝	穴		39点
		軸		40点
		平面		26点
	シャフト			30点
	シャフト破断			30点
軸受けユニット	テークアップ			29点
	ピロー	狭幅ピロー		10点
		軽量ピロー		8点
		厚肉ピロー		18点
		鋼鉄製		7点
		鋳鉄製		32点
	フランジ	ひし		36点

		印ろう付角		20 点
		角		24 点
		軽量ひし		7 点
		変形		10 点
真空フランジ	VF フランジ			22 点
	VG フランジ			22 点
真空配管	L 型			17 点
	T 型			17 点

計 2828 点