

# JIS 機械部品集点数表

M-Draf Wiseman 版

ガス管				21 点
タップ	断面			40 点
	平面			40 点
ナット	アイナット			13 点
	ばね座金			13 点
	蝶ナット			26 点
	転り軸受			38 点
	六角ナット	1 種		44 点
		3 種		44 点
		ばね座金		23 点
ねじ	アイボルト			14 点
	ねじ先			40 点
	管用ねじ	テーパ		20 点
		平行		29 点
		皿小ねじ		17 点
		十字穴付	さら小ねじ	12 点
			ハ イント 小ねじ	12 点
			丸さら小ねじ	12 点
		六角穴付	SW	18 点
			ボルト	22 点
			座金付	18 点
			頭部	22 点
		六角穴付止めねじ	くぼみ先	11 点
			とがり先	11 点
			平先	11 点
			棒先	9 点
ベアリング	アンギュラ	7000		32 点
		7200		32 点
		7300		32 点
		7900		32 点
	スラスト			121 点
	ミニチュア	600		43 点

		BC		15点
		FL		39点
		FLBC		12点
	円筒ころ	200		34点
		300		32点
		400		22点
		1000		42点
		2200		33点
		2300		31点
	深溝	60		14点
		6000		43点
		6200		33点
		6300		33点
		6400		22点
		6700		7点
		6800		46点
		6900		46点
		16000		39点
モーター	全閉外扇	全閉外扇		12点
		立形		2点
記号	その他			9点
	幾何公差			19点
	筋目記号			6点
	空気圧			20点
	面の指示			6点
	溶接記号			15点
継手	T	径違い		68点
		同径		19点
	エルボ	45°		20点
		90°		20点
		180°		19点
	キャップ			7点
	ソケット			13点
	ニップル	パレル		12点
		径違い		20点

		六角		11点
	ブッシュ			4点
	プラグ			11点
	フランジ	5kg		40点
		10kg		40点
	ユニオン			15点
	レジューサ	同心		53点
		偏心		53点
穴ぐり	キリ穴			34点
	断面			22点
	平面			22点
鋼材	H鋼			51点
	Iビーム			20点
	RIPチャンネル			24点
	アングル	等辺		39点
		不等辺		13点
	チャンネル			6点
	角パイプ			34点
	軌道レール			8点
座金	ばね座金			23点
	平座金			34点
軸	C型止輪	穴		64点
		軸		61点
	キー溝	穴		39点
		軸		40点
		平面		26点
	シャフト			30点
	シャフト破断			30点
軸受けユニット	テークアップ			29点
	ピロー	狭幅ピロー		10点
		軽量ピロー		8点
		厚肉ピロー		18点
		鋼鉄製		7点
		鋳鉄製		32点
	フランジ	ひし		36点

		印ろう付角		20 点
		角		24 点
		軽量ひし		7 点
		変形		10 点
真空フランジ	VF フランジ			22 点
	VG フランジ			22 点
真空配管	L 型			17 点
	T 型			17 点

計 2828 点